



LEGENDA:

- BANCO DE CONCRETO EXISTENTE (22 UNIDADES)
- BANCO COM ESTRUTURA DE CONCRETO E VIGAS DE MADEIRA EXISTENTE (66 UNIDADES)
- BANCO COM ESTRUTURA DE CONCRETO E VIGAS DE MADEIRA EXISTENTE QUE NECESSITAM DE MANUTENÇÃO (21 UNIDADES)
- OBS.: NÚMERO DE VIGAS DE MADEIRA A SUBSTITUIR: 49 UNIDADES
- RAMPA E CALÇAMENTO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA = 651,07m²
- QUADRA DE JARDIM = 200,00m²
- ROTA ACESSÍVEL

ASSINATURAS:

<p>IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA PROFESSOR DE PEDAGOGIA</p>	<p>RAFAEL TRAMONTE LEME ENG. CIVIL, CREA/SP 50694651/24 RESPONSÁVEL TÉCNICO</p>
---	---

PARQUE ECOLÓGICO "VALE DO SOL"	
TIPO DE OBRA: REABILITAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA NO P.O. ECOLÓGICO MUNICIPAL	F O L H A
ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO GERAL	01/02
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNERAS	
LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, S/Nº	
RESP. PROJETO: RAFAEL TRAMONTE LEME - ENG. CIVIL, CREA/SP 50694651/24	
DESENHO: RANAL BERGAMASSO - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES OT/BR 2724026489-0	
DATA: JUL/2020	
ESCALA: INDICADA	