

**PREFEITURA MUNIC DE PEDERNEIRAS****RUA SIQUEIRA CAMPOS, S-64 CENTRO****17280-065 - PEDERNEIRAS-SP****Fone: 3283-9570 / Fax: 3284-1764 email:**

Data: 09/12/2025

Página: 1

COMPRA DIRETA

Requisição 011548/2025

Razão Social: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

CNPJ: _____ TeleFax: _____ Contato: _____

I.E.: _____ e-mail: _____ Site: _____

Entrega do Orçamento: ____ / ____ / ____ Hora: ____:____

Unidade Requisitante: PODER EXECUTIVO

Item	Código	Unidade	Quantidade	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2.04.01.0044-4	UN - Unidade	1			

SERVIÇO DE CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR PISO/TETO DE 48.000 A 60.000 BTU/S

Obs:

O aparelho não esta ligando, sendo necessário: troca de válvula de serviço, troca de tubulação de alta 5/8, troca do esponjoso, troca fita pvc, conserto na parte elétrica, linha de comunicação e linha de alimentação, vácuo, carda de gás + mão de obra

Total da Estimativa**Obs da Cotação**

Condição de Pagamento: _____

Não inferior a 30 dias

Validade da Proposta: _____

Não inferior a 30 dias

Prazo de Entrega: _____

Garantia: _____

Responsável pela empresa