



Pederneiras, 18 de julho de 2024

PARECER

Conforme amostras encaminhadas para a secretaria para testes das tintas de sinalização viária, objeto do pregão eletrônico nº 50/2024, segue parecer da equipe técnica de avaliação designada para o fim.

O teste foi realizado no dia 18/07/2024 (quinta-feira), na Avenida Elizeu Alvares Gomes, próximo ao cruzamento com a Avenida Dr Raul David Pimentel, em uma faixa de pedestres e em um quebra molas.

- VETROVIA (tintas branca e amarela): Ao abrir a lata foi verificado pela comissão técnica de avaliação que a tinta apresentava boa aparência e textura. Conforme indicação do fabricante, a tinta foi dissolvida em solvente específico para tintas de demarcação viária e batida, continuando a apresentar excelente textura e aparência. Para aplicação, foi utilizado pelos avaliadores rolo lã de carneiro. Ao aplicarem as tintas no pavimento, a mesma não espalhou por igual, necessitando de muita tinta para cobrir o espaço de teste. A tinta mostrou-se transparente após a secagem, o que necessitaria de mais demãos para a cobertura satisfatória, o que NÃO condiz com o quesito RENDIMENTO. Deu-se início, então ao teste de fluxo: a tinta secou suficientemente para liberação do trânsito sobre a área de testes, porém foi avaliado que a tinta ficou com marcas dos pneus logo no primeiro veículo, também NÃO atendendo o quesito DURABILIDADE.

- MADEQUÍMICA (solvente específico para sinalização viária): Ao abrir o galão e despejá-lo com a tinta de demarcação, foi constatado que o mesmo incorporou muito bem à tinta, atendendo o que foi solicitado.

Informamos que o membro da equipe técnica avaliadora FRANCISCO FERREIRA DE ARAÚJO não participou do teste pois encontrava-se em licença e fora de serviço durante o dia do teste.

CONCLUSÃO: segundo a equipe técnica avaliadora, a tinta NÃO ATENDE ao esperado na questão de aplicação e, principalmente ao rendimento de cada lata de tinta. Sendo assim, a marca especificada aqui neste parecer fica RECUSADA para compra e uso da secretaria.



**Prefeitura Municipal de
PEDERNEIRAS**

www.pederneiras.sp.gov.br/

(14) 3283 9570 ou 0800 771 1675

Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro,
Cep: 17280-000, Pederneiras/SP

Fernando Antonio
Carneiro de Jesus

Francisco Ferreira
de Araújo

Elsion Ricardo Lino

EQUIPE TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

LAUDO FOTOGRAFICO






Prefeitura Municipal de **PEDERNEIRAS**

www.pederneiras.sp.gov.br/

(14) 3283 9570 ou 0800 771 1675

Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro,
Cep: 17280-000, Pederneiras/SP





Prefeitura Municipal de **PEDERNEIRAS**

www.pederneiras.sp.gov.br/

(14) 3283 9570 ou 0800 771 1675

Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro,
Cep: 17280-000, Pederneiras/SP






Prefeitura Municipal de **PEDERNEIRAS**

www.pederneiras.sp.gov.br/

(14) 3283 9570 ou 0800 771 1675

Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro,
Cep: 17280-000, Pederneiras/SP





Prefeitura Municipal de **PEDERNEIRAS**

www.pederneiras.sp.gov.br/

(14) 3283 9570 ou 0800 771 1675

Rua Siqueira Campos, nº S-64, Centro,
Cep: 17280-000, Pederneiras/SP

