



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## RELATÓRIO PRELIMINAR

**OBJETO:** Danos causados por intervenção realizada pela SABESP em rede de fibra óptica – Cidade Digital  
**LOCAL:** Cruzamento da Avenida Pedro Scarlassara com a Rua Duque de Caxias  
**MOTIVO:** Rede Óptica principal (cabo 48 FO), sem comunicação com os PCGs 32 a 41, impossibilitando acesso a rede/internet.



**CAIXA DE PASSAGEM CPR1-131**

**Cabos FO retorcidos e rompidos  
por obra realizada pela SABESP  
ao lado da Caixa**



### **SETORES ATINGIDOS COM O ROMPIMENTO:**

PONTO	CPE	ACESSO	LOCAL
PCG32	CPE_0.01	OLT_PEAS CPD	POSTO SAUDE CAIC
PCG33	CPE_0.02	OLT_PEAS CPD	CMEI SANDRA ELI
PCG34	CPE_0.03	OLT_PEAS CPD	CRECHE CAIC
PCG35	CPE_0.04	OLT_PEAS CPD	CANIL
PCG36	CPE_0.05	OLT_PEAS CPD	SENAI SECRETARIA MEIO AMBIENTE
PCG37	CPE_0.06	OLT_PEAS CPD	BOMBEIRO
PCG38	CPE_0.07	OLT_PEAS CPD	CENTRO POLI-ESPORTIVO
PCG39	CPE_0.08	OLT_PEAS CPD	CED CLINICA
PCG40	CPE_0.09	OLT_PEAS CPD	CEJUSC
PCG41	CPE_0.10	OLT_PEAS CPD	CENTRO MULHER
AP-PAP02	AP-PAP02	OLT_PEAS CPD	PRAÇA CAIC

**Setores SEM acesso a rede  
interna (sistemas) e externa  
(internet).**

**Serviços de atendimento ao  
público prejudicados.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

**Construtora e Locações  
KARONAZZO**

**Empresa a serviço da SABESP  
realizando a obra na Avenida  
Pedro Sacrlassara**







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

## Localização geográfica do ponto de rompimento



ÁREA DA INTERVENÇÃO



PCGs PRÓXIMOS SEM ACESSO À REDE



CABO ÓPTICO – 48 VIAS